


1#
备用
屏蔽双绞线
24V/DC 1A
独立电源(用户自备)
L660
24V
DIO
IPC
连接计算机
(原系统自带)
CNC
连接CNC
(使用交叉网线)
L280
1#
传
感
配套提供电缆


L660通讯转换器
A+
B-
GND
DI
上传允许输入
以太网故障

>òòì ÍBžŸ y–• RˆcHwAî

+0X7- È ;

